



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEXAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 12 - 0105 - 43	FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2,024



Foto 1: Construcción abandonada por falta de recurso económico



Foto 2: onstrucción abandonada por falta de recurso económico



Foto 3: onstrucción abandonada por falta de recurso económico



Foto 4: onstrucción abandonada por falta de recurso económico



Foto 5: onstrucción abandonada por falta de recurso económico




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Samuel choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

