



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Marichaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0109-43	FECHA:	3366 5299



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LÁMINAS TROQUELADAS, BAJADA DE AGUA PLUVIAL Y SU ESTRUCTURA DE TECHO.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE COSTANERAS DE LA EORM COMUNIDAD MARICHAJ.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE LA EORM COMUNIDAD MARICHAJ



Foto 4: APLICACIÓN Y CAMBIO DE PINTURA EN PARED EXTERIOR




Foto 5: APLICACIÓN Y CAMBIO DE PINTURA EN PARED INTERIOR DE EORM COMUNIDAD MARICHAJ.




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL DE LA EORM COMUNIDAD MARICHAJ.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
