



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Montañita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montañita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0156-43	FECHA:	03 de septiembre de 2024




Foto1: PARTE POSTERIOR



Foto 2: UN COSTADO DE LA ESCUELA




Foto 3: PARTE ATRÁS DE LA ESCUELA




Foto 4: INTERIOR



Foto 5: INTERIOR




Foto 6: INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

