



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHICOC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0163-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Se observa el estado de las paredes deterioradas por la humedad del suelo.




Foto 2: Vista desde el interior de las paredes deterioradas.




Foto 3: Se observa los sanitarios en mal estado, son para uso docente y del alumnado.



Foto 4: Se observa el estado en el que se encuentra el baño para uso del alumnado.




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

