



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Maria Cahabon
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Parcelamiento Agrario Chajbelen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Agrario Chajbelen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0178-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Se observa el material no adecuado de la escuela.



Foto 2: Se observa la falta de ventanas de las aulas.



Foto 3: Se observa la mala condición de los tubos que conduce el agua.



Foto 4: Se observa las puertas el material con que está hecha.




Foto 5: El área de ventilación está deteriorado.



Foto 6: Se observa las láminas no son las adecuadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

