

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUAN VÉLIZ JUÁREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa María, Cahabón Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0883-43	FECHA:	7/03/2024




Foto 1: en esta fotografía se visualiza en las láminas, fueron desmontadas por el viento




Foto 2: en esta fotografía se observa el deterioro el soporte del metal y la cubierta de lámina.




Foto 3: en esta fotografía se observa que la estructura del soporte, esta en mal estado.



Foto 4: en esta fotografía se visualiza la cubierta y la estructura de metal deteriorada.



Foto 5: en esta fotografía se visualiza el deterioro de los canales pluviales






Foto 6: en esta fotografía se observa la estructura de soporte en mal estado y la cubierta de lámina agujereada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

