



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabon
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pinares
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 -12 - 0884 - 43	FECHA:	Mayo 2024



Foto1: Se observa el deterioro de las laminas modulo 1



Foto 2: Se Observa el deterioro de las estructuras metalicas del modulo 1




Foto 3: Se observa el capote de las laminas deteriorado modulo 1



Foto 4: Se observa el deterioro de la lamina del segundo modulo 2




Foto 5: se Observa el deterioro de las laminas y estructuras metalicas del modulo 2



Foto 6: Se Observa el deterioro de capote de laminas del modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

