



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 12 - 0887 - 43	FECHA:	MAYO 2,024




FOTO 1: Se observa el deterioro de la acera y el corredor de la escuela y pintura de la pared deteriorada



FOTO 2: La pintura de la pared se encuentra en deterioro



FOTO 3: Puerta despintada y rayada, chapas y visagras en mal estado



FOTO 4: Puerta de los baños en mal estado, las tazas y los accesorios inservibles



FOTO 5: Area del perímetro del lugar del establecimiento no se encuentra bien cerrada



FOTO 6: Postes y mallas en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

