

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0887-43	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: LOS POSTES EN MAL ESTADO Y LAS MALLAS DETERIORADAS



Foto 2: SE CONCLUYE LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DEL CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR, ALDEA SANTO DOMINGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO SANTA MARIA CAHABÓN