

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHAJBUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAJBUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0899-43	FECHA:	MAYO 2024.



FOTO 1: Cambio de piso



FOTO 2: Cambio estructura



FOTO 3: Cambio de paredes



FOTO 4: Seguimiento el cambio de paredes



FOTO 5: Entortado




FOTO 6: Cambio de paredes y estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfonso Alejandro Cuevas

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

[Handwritten Signature]

