



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabòn
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sepoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0908-43	FECHA:	3/09/2024




Foto 1: Se observa el deterioro de la estructura de la pared del modulo de la letrina.




Foto 2: Se observa el deterioro de la taza sanitaria del modulo de la letrina.




Foto 3: se observa el deterioro del techo del modulo de la letrina.




Foto 4: Se observa la falta de mallas en esta parte del modulo de la circulacion de la escuela.




Foto 5: Se observa la falta de block de piedra en esta parte del modulo de la circulacion.




Foto 6: Se observa la falta de construccion en esta parte del modulo de la circulacion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

