



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEPOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0908-43	FECHA:	3/12/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE BAÑOS



Foto 2: MANTENIMIENTO DE SANITARIOS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE CERCO, MURO Y TAPA DE FOSA



Foto 4: SUSTICION DE MALLA Y BASES



Foto 5: CAMBIO DE MALLA



Foto 6: MEJORAMIENTO DE BASE PARA MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.