



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECANANTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0913-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL VIDRIOS Y/O FALTANTE POR TAL RAZON SE SUSTITUIRAN



Foto 2: EN TODAS LAS FALTAN VIDRIOS POR TAL MOTIVO SE SUSTITUIRAN PARA UN AMBIENTE AGRADABLE



Foto 3: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL PISO ENTORTADO POR ESO SE SOLICITA LA REMODELACION



Foto 4: LOS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA ESTAN UNICAMENTE AÑADIDOS Y EN DETERIORO



Foto 5: LAS PUERTAS SE HAN IXIDADO POR COMPLETO. SOLICITAMOS EL CAMBIO




Foto 6: EN ESTA IMAGEN SE OBSERVA EL DETERIORO DE 1 DE LAS 10 PUERTAS A SUSTITUIR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEA



Firma y Sello Director Centro Educativo

