



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALAMTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0914-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Se Observa un Baño con estado deterioradas que nescita un Mantenimiento.




Foto 2: Se Observa las Ventanas con mal Estado.




Foto 3: En este Imagen se Observa en el que se encuentra el salón en mal estado que se nescita arreglar los vidrios y puertas.



Foto 4: en este imagen se ve las laminas deterioradas que se nescita un buen matenimiento.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

