



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiconop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0921-43	FECHA:	3/9/2024



Foto 1: Se observan goteros en el área del corredor.




Foto 2: Se observan goteros en el área del corredor.



Foto 3: Se observa mal estado de las láminas.




Foto 4: Se observa desprendimiento de láminas.




Foto 5: Se observa al módulo de letrina en mal estado.




Foto 6: Se observa desprendimiento de láminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Cec Chub
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

