



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | CAHABÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHIASLAU |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 - 12 - 1199 - 41 | FECHA: | 03/09/2024 |



Foto 1: Mantenimiento del deslizamiento del cemento



Foto 2: Sustitución de postes de esquineras a columnas de concretos



Foto 3: Mejoramiento de los postes de la malla.



Foto 4: Sustitución por deterioro de la base del block



Foto 5: Mantenimiento de la malla de la circulación.



Foto 6: Mantenimiento de la circulación perimetral completo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

