



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabon
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rumpoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1577-41	FECHA:	Mayo, 2024



Foto 1: Deterioro en la estructura metalica y el techo.




Foto 2: Deterioro de entechado



Foto 3: Deterioro de las ventanas y estructuras de las mismas.



Foto 4: Se observa ventanas, vidrios y puertas en mal estados.



Foto 5: Baños en mal estados, se necesita darles mantenimientos.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

