

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sexoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12 1674-43	FECHA:	Mayo, 2024



Foto 1: Se observa el deterioro y desprendimiento de los caballetes el modulo 2, debido a mucho comegen.



Foto 2: El deterioro de las costaneras, debido a los años que tiene desde su elaboración.



Foto 3: Se observa el desprendimiento de laminas en el techo de las aulas y pasillos.




Foto 4: es legible el mal estado del cableado y con el pasar del tiempo se ha ido deteriorando. Es de utilidad por el uso de la misma en aula de computación.



Foto 5: se observa un muro perimetral en deterioro por el pasar de los años.



Foto 6: Muro perimetral en mal estado, malla caída y oxidada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y hasta un máximo de 10 hojas.

Juan Jose Quijano
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sexoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12 1674-43	FECHA:	Mayo, 2024



Foto 1: Se observa el deterioro y desprendimiento de los caballetes el modulo 2, debido a mucho comejen.



Foto 2: El deterioro de las costaneras, debido a los años que tiene desde su elaboración.



Foto 3: Se observa el desprendimiento de laminas en el techo de las aulas y pasillos.



Foto 4: es legible el mal estado del cableado y con el pasar del tiempo se ha ido deteriorando. Es de utilidad por el uso de la misma en aula de computación.



Foto 5: se observa un muro perimetral en deterioro por el pasar de los años.



Foto 6: Muro perimetral en mal estado, malla caída y oxidada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Juan Jose Quirós

Firma y sello del Presidente de la ALDEA SEXOY



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

