



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pulicibic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1678-43	FECHA:	Mayo, 2024



Foto 1: se observa en la fotografía deterioro de la puerta de las aulas.



Foto 2: se observa el deterioro de las paredes, desprendimiento de pintura.



Foto 3: se observa deterioro de las ventanas.




Foto 4: se observa deterioro de las ventanas.



Foto 5: se observa deterioro de las laminas, como también humedad en las paredes.



Foto 6: techo en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

