



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Reforma Rumpoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1678-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto1: Se observa Deterioro en el Techo y forro de la cocina



Foto2: Se observa Deterioro en la pila y paredes



Foto 3: Se observa Deterioro completo en el piso



Foto 4: Se observa piso agrietado



Foto 5: Se observa pintura deteriorada




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. ALDEA RUMPOC



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

