



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Maria Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chimulian	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimulian
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-2393-43	FECHA:	03 septiembre de 2024



Foto 7: Estado actual ventana.



Foto 8: Estado Actual ventana.



Foto 9: Estado actual ventana.



Foto 10: Estado actual piso.



Foto 11: esatado actual de ventana.



Foto 12: Estado actual piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.R.T.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

