

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1612 6421-43	FECHA:	23 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE PARED Y PISO




Foto 3: SUSTITUCION DE TECHO, TAZAS SANITARIOS.



Foto 4: MODULA 2 SUSTITUCION DE TECHO Y PARED



Foto 5: MODULO 3 SUSTITUCION TECHO








Foto 6: SUSTITUCION DE PARED Y PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---