



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Canihor
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-7043-43	FECHA:	Mayo, 2024



Foto 1: Paredes del edificio que requiere pintura completa.




Foto 2: En la foto se observan los canales en mal estado.




Foto 3: En esta imagen se observa la acera de la escuela en mal estado




Foto 4: En esta foto se observa que las letrinas y el piso en mal estado.





Foto 5: Baterías del panel solar en mal estado, necesita ser sustituidas.




Foto 6: En esta imagen se observa el patio de la escuela que requiere reparación y ampliación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

