

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Gualibaj Uno.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-8256-43	FECHA:	23 DE FEBRERO DE 2024.




FOTO 1. SE OBSERVA EL DETERIORO DE LAS BASES DE LOS BAÑOS LAVABLES QUE HAN QUEDADO INSERVIBLES POR GRIETAS EN LAS BASES.



FOTO 2. SE OBSERVA LAS CONDICIONES DEL PISO DE LAS AULAS, LA HUMEDAD HA FAVORECIDO LA PROPAGACION DE MOHOS.



FOTO 3. SE OBSERVA EL DESLIZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS LETRINAS DE POSO SECO QUE AUN EN SUS CONDICIONES LOS NIÑOS HACEN USO.




FOTO 4. SE OBSERVA EL DETERIORO DE LOS BAÑOS LAVABLES DEL MODULO 2 QUE HAN QUEDADO INSERVIBLES EN POR DAÑOS EN SU ESTRUCTURA Y POR NO POSEER UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE








FOTO: SE OBSERVA LAS CONDICIONES DE LAS VENTANAS CON VIDRIOS QUEBRADOS DE UNA DE LAS INSTALACIONES.



FOTO 6 . SE OBSERVA EL MODULO DEL BAÑO DE LOS NIÑOS, PARED EXPUESTA A LA HUMEDAD Y SU ESTRUCTURA CON INICIOS DE DERRUMBES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la DPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---