



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEGUACHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0101-43 16-13-0023-41	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Se observa la necesidad del piso de torta donde se usará los metros de arenas en dos aulas.



Foto 2: Se observa las necesidades de pintar las paredes interiores y exteriores de cada una de las aulas.



Foto 3: Se observa los daños que tiene las puertas



Foto 4: Aquí se observa la necesidad de los servicios sanitarios




Foto 5: Se observa la consecuencia de no usar los canales de agua se ve muy chanchada la pared,



Foto 6: Se observa el piso de tierra donde se usará de los cemento y las arenas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

