

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canlech
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0049-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Se observas que dicho predio se necesita impletacion losa para un caminamiento adecuado para que estudiantes sea dirijan a los baños.



Foto 2: Se observa que se requiere la sutitucion de losa por el deterioro de la misma




Foto 3: Se ve que se requiere un muro contesion contra derrumbe



Foto 4: Se requiere la implementacion de gradas para y losa de predio para no ser afectados en tiempo de invierno.



Foto 5: Se requiere el cambio, implementación de cableado y reflectores para iluminación de cancha.




Foto 6: Se ve el deterioro de cocina para cocción con combustible de Leña por el tiempo de uso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma del Presidente de la OPF
ESQUELETA
RURAL MIXTA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público