



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruce del Pato
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0052-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1. Se observa el deterioro de la estructura del módulo 1



Foto 2. Se observa el deterioro de las laminas del módulo 1



Foto 3. Se observa las costaneras, cargaláminas de madera en ma estado



Foto 4. Se observa las costanera de madera y lámina con gotera del módulo 1




Foto 5. Se observa el deterioro del baño puertas en mal estado.



Foto 6. Se observa el deterioro de las puertas del baño completo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público