



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0077-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Se observa las mallas en mal estado



Foto 2: Se observa los postes de las mallas casi por caer se necesita reparacion



Foto 3: Se observa las mallas todo oxidado necesita reparacion



Foto 4: Se observa las mallas rotas necesita reparacion



Foto 5: Se observa Porton en mal estado se necesita reparacion




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Santiago Jro' Carr</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--