



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Sehubub Seraxquen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehubub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0081-43	FECHA:	19/02/2024



foto 1 :se observa la presencia de deslizamiento de tierra en la parte de atrás de la escuela.



foto 2: se observa riesgo de delizamiento en el modulo 1



foto 3: Se observa derrumbe en el ancho de la escuela.



foto 4 En la parte de atrás de las tres aulas se observa charcos




Foto 5: En el patio de la escuela hay mucho lodo



foto 6. En el area de la cocina de la escuela se observa charcos y lodo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la  
  


Firma y Sello Director Centro  
  
