



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Rubel Ho	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rubel Ho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0084-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Se observa el area de ventanaria en mal estado del modulo 1



Foto 2: Se observa que las ventanarias no cuenta con balcones en el modulo 1



Foto 3: Se observa el desprendimiento de pintura en las paredes en el modulo 1



Foto 4: Se observa el deterioro del muro perimetral del predio del establecimiento




Foto 5:




Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

