



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CRUCES DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0092-43	FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto1: Se observa el aula informal con las fachadas en deterioro.




Foto 2: Se observa desde el interior del aula con los muebles muy picados por polilla.



Foto 3: Se observa desde el lado de enfrente del aula en mal estado.




Foto 4: Se observa desde la parte de al lado del aula muy antigua.



Foto 5: Se observa en el interior del aula a reforzar.



Foto 6: Se observa del lado de enfrente del aula a intervenir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---