

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ROCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0095-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: Sustitucion de Techo



Foto 2: Se necesita reparacion del balcon del edificio



Foto 3: Se observa el deterioro de lamina e instalacion de puerta del baño



Foto 4: se necesita pintar el edificio



Foto 6: se observa daños en el piso del edificio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta H2-
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

