



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RINCONCITO DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0099-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Ampliación de cocina por desprendimiento de tablas de madera




Foto 2: Reparación de letrinas por mal estado y deterioro de su estructura



Foto 3: Ventana de vidrio en mal estado



Foto 4: Deterioro de las puertas del establecimiento




Foto 5: Se observa Porton en mal estado se necesita reparacion




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

