



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, COMUNIDAD SECOMUXAN I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SECOMUXAN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0108-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024




Foto No. 1 Vista Lateral del modulo 1 techo del establecimiento en mal estado




Foto No. 2 Se observa el deterioro de pared de cemento complementada con laminas



Foto No. 3 se Observa espacios descubiertos en pared de madera en el establecimiento




Foto No. Se puede observar el techo del establecimiento en mal estado




Foto No. 5 Se Observa deterioro de pared del establecimiento



Foto No. 6 Se observa que como pared estan usando malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público