



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad, Nuevo Sinai Rubel Santo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0113-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Sustitución de puertas y ventanas de madera a metal.



Foto 2: Cambio de laminas acanalada a troquelada calibre 26.



Foto 3: Sustitución costaneras de madera a metal.




Foto 4: Se observa en donde reciben clases los niños de pura tierra.




Foto 5: Pintura y muros interiores y exteriores.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director  