

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CASTA LINTERNA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0116-43	FECHA:	19/02/2024




Foto1: Se observa el deterioro del techo se necesita remocion de láminas en el modulo 1



Foto 2: Se observa el deterioro de la estructura portante en el modulo 1



Foto 3: Se sigue observando el deterioro de la estructura portante se necesita remocion del modulo 1



Foto 4: Se observa el deterioro del techo del modulo de cocina se necesita remocion de laminas.




Foto 5: Se observa el modulo de cocina necesita remocion de la estructura portante.



Foto 6: Se observa deterioro del techo del modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---