



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | CHISEC                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD, GUADALUPE YALICAR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-13-0120-43               | FECHA:                         | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024     |



Foto 1: Reparación y sustitución de las paredes por ser antiguos de construcción.



Foto 2: Se cambia del corredor por mal estado.




Foto 3: Las paredes de la tabla estan mas picadas por comojen.



Foto 4: Se cambiara la tabla esta rajado por la lluvia.




Foto 5: Se observa las paredes en mal estado por el agua.



Foto 6: Se observa las paredes dañados moho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

