



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Yalicoc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Yalicoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0123-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de la estructura portante del modulo 2



Foto 2: Se observa en el area de acceso no cuenta con puertas en el modulo 2



Foto 3: Se observa en el area de suelo del interior no cuenta con piso




Foto 4: : Se observa en area de ventaneria no cuenta con balcon en el modulo 2

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

