



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMPOSANTO I, CHISEC, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0131-43	FECHA:	21/02/2024



FOTO NO. 1 SE OBSERVA LA CIRCULACION DEL ESTABLECIMIENTO EN MAL ESTADO



FOTO 2 PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE VA A CAMBIAR EL CIRCULADO



FOTO No 3 SE OBSERVA MALLA EN MAL ESTADO Y POSTES PODRIDOS, MURO PERIMETRAL SERA SUSTITUIDO POR BLOCK Y PILARES DE CONCRETO




FOTO No. 4 SE OBSERVA MALLA EN MAL ESTADO NECESITA SER SUSTITUIDA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

