



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COM. LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0133-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: se necesita reparacion o sustitucion del techo del aula.



Foto 2: Se Observa: las laminas de la cocina se encuentra muy oxidados por lo que se necesita remozar.



Foto 3: Se observa la necesidad de reparar o sustitucion de la cocina.



Foto 4: se necesita piso de concreto en el corredor del establecimiento sustitucion de puertas, ventos y balcones.



Foto 5: Instacion de puerta para baños que ocupa el establecimiento



Foto 6: se necesita pintura la estructura del establecimiento educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente Cortés

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

