



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Comunidad Semax	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Semax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0136-43	FECHA:	22/02/2024




Foto 1: Se observa el deterioro de de la estructura portante, desprendimiento de pintura en las paredes en el modulo 1



Foto 2: Se observa en el area de ventanería, piezas en mal estado y/o faltante en el modulo 1



Foto 3: Se puede Observar la estructura de costaneras que se encuentra en mal estado y la falta del sistema electrico en el modulo 1




Foto 4: Se puede observar el deterioro de las paredes y la falta de pintura en el módulo 1



Foto 5: Se puede observar la falta de mantenimiento en la pintura de las aulas en el modulo 2





Foto 6: Se puede Observar la falta de captación del vital liquido en el que se encuentra el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
