



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0138-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Cambio de vidrio a las ventanas del centro educativo se observa que esta en mal estado



Foto 2: Se observa el techo en mal estado necesita ser sustituido




Foto 3: Se observa la puerta, lamina y pintura de los baños en mal estado, necesita ser sustituida



Foto 4: Se observa el balcon del centro educativo deteriorado necesita ser sustituido




Foto 5: Se observa la puerta en mal estado, necesita ser sustituido



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público