



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Catalpec	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Catalpec
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0143-43	FECHA:	22/02/2024




FOTO. NO.1 SE OBSERVA EL DETERIORO DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO. NO. 2 VISTA FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 3 SE OBSERVA EL TECHO DEL ESTABLECIMIENTO EN MAL ESTADO



FOTO NO. 4 SE OBSERVA EL TECHO DEL ESTABLECIMIENTO EN MAL ESTADO





FOTO 5 VISTA DEL TECHO DEL ESTABLECIMIENTO EN MAL ESTADO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF URMAL MEXIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público