

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BENDICION I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0153-43	FECHA:	9/05/2024




Foto1: Se observa el deterioro de pared. Modulo 1




Foto 2: Se observa el deterioro de columnas.




Foto 3: Se observa en mal estado de la puerta.




Foto 4: Se observa el interior no cuenta con instalaciones adecuadas Balcones y techo.



Foto 5: El techo se observa el deterioro por la antigüedad.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

