

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUIBUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0174-45	FECHA:	29/11/2024



Foto1: EN AREA DE COCINA SE SE INSTALO BALCONES A TODAS LAS VENTANAS DESCUBIERTAS, YA QUE NO ESTABA ASEGURADA,



Foto 2: TODAS LAS VENTANAS DE LOS TRES SALONES FUERON REMODELADAS, SE CONVERTIERON A VENTANAS CORREDIZAS.



Foto 3: EL PORTON PRINCIPAL SE REMODELO Y SE LE PUSO UN SOPORTE FORMAL Y ADECUADO DE CONCRETO.



Foto 4: SE INSTALO EL CABLEADO E ILUMINACION EN EL SALON #4 Y EN LA COCINA CON SU RESPECTIVO TOMACORRIENTE.



Foto 5: SE REPARO LA LOSA DE PATIO DEL CENTRO EDUCATIVO






Foto 6: SE PREPARO LA BASE DEL DEPOSITO DE AGUA Y SE INSTALO ENFRENTA DE LA COCINA EL TINACO COMPRADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUIBUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0174-45	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: SE INSTALO LOS SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES EN LOS TRES AMBIENTES, BAÑO PARA SEÑORITAS, VARONES Y DOCENTE.



Foto 2: LA ESTRUCTURA DE TECHO NO SE REALIZÓ, YA QUE SE PRIORIZÓ EL CIERRE CON BLOCK LAS DIVISIONES DE LOS SALONES DE CLASE.



Foto 3: SE CAMBIO LAS LAMINAS DE LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 4: SE PINTO EN EL INTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO Y SE LE PUSO PISO CERAMICO A LOS TRES SALONES DEL CENTRO EDUCATIVO.




Foto 5: SE PINTO EN LA PARTE EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO Y SE LE PUSO PISO CERAMICO AL CORREDOR Y SE INSTALO BALCON.



Foto 6: SE PINTO EN LA PARTE EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO. Y SE INSTALO BALCON EN LA PARTE DE ATRÁS DEL CENTRO EDUCATIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público