



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0184-43	FECHA:	03/09/2024



Foto 1: Piso interior en mal estado



Foto 2: Piso exterior en mal estado



Foto 3: Barranda metalica de pasamanos en mal estado.



Foto 4: Corredor en mal estado



Foto 5: Se observa la falta de tazas sanitarias para tres letrinas y puertas en el modulo 1.




Foto 6: falta de puertas en el sevicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Sistema de Gestión de la Calidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público