

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECHINAPEMECH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-13-0187-43	FECHA:	19 DE FEBRERO 2024



Foto1: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LAS LAMINAS. MODULO #2 AGUA 1





Foto 2: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LAS LAMINAS. MODULO #2 AGUA 2




Foto 3: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LAS LAMINAS. MODULO #2 AGUA 1



Foto 4: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LAS TIJERAS Y COSTANERAS, MODELO #2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
