



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMOX YALIPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0239-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Se observa en el interior donde se va sustituir el piso y polleton.



Foto 2: Se observa desde el exterior de la direccion y bodega donde se va entechar el corredor.



Foto 3: Se observa observa la circulacion del predio de la escuela en mal estado sustituir las mallas y poner postes de tubos metalicos galvanizada.



Foto 4: Se observa desde otro angulo de vista del predio de la escuela cambiar la malla y poner un portón de metal.



Foto 5: Se observa la reparacion del piso de la escuela.




Foto 6: Se observa el interior actual donde se va cambiar el piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

