

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MALAGUETA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0243-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de sustitución del forro del baño.




Foto 2: Se observa el inodoro en mal estado por lo que se necesita cambiar a taza sanitaria.



Foto 3: Se observa el polleton de la cocina en mal estado por lo que es necesario la sustitución.



Foto 4: Se observa la cocina desde otro angulo de vista por lo que se necesita remozar.



Foto 5: Se observa la necesidad de remozar la puerta del aula.



Foto 6: Se observa la necesidad de remozar los balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---