



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO DOLORES CHIYAXUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0269-43	FECHA:	3/09/2024




Foto 1: Se observa que las ventanas se encuentran en una mala condición.



Foto 2: Se observa que el corredor se encuentra en mal estado.



Foto 3: Se observa que la pared de la escuela falta de repello dentro y fuera de la instalación.




Foto 4: Se observa que a la parte interior del baño no se encuentra en buen estado.




Foto 5: Se observa que las puertas se encuentran en mal estado no se cierran.



Foto 6: Se observa el baño que está en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

